



Oggetto : videoispezione rete fognaria



La tubazione presenta: la prima curva a 90° in eternit risulta fessurata , il tratto che prosegue è in ghisa diametro 100, presenta una fessura in corrispondenza con la curva in eternit iniziale.

