

Oggetto : videoispezione rete fognaria



Il primo tratto ispezionato dal punto 1 fino al punto 3 , abbiamo riscontrato che l'ispezione era assente di guarnizione, la tubazione presenta in prossimità pel punto 3 sporco depositato sul fondo .



Guardando internamente in questo sportello in prossimità del punto 2A si vede una diramazione che non siamo riusciti a procedere con videoispezione perché mancante di ispezione. Notiamo che essa dove si innesta nella tubazione principale, la sigillatura presenta fessure e aloni di umidità. E' possibile che quando la tubazione è sotto pressione (ostruita.) possa perdere.



Segue