

Oggetto : videoispezione rete fognaria




Sporco trovato nelle caditoie e pluviali



Rottura della tubazione tratto caditoie
dietro al fabbricato

Schiacciatura della tubazione
rete pluviali tratto sinistro



Tratto superiore della tubazione
schiacciato rete fognature