

Oggetto : videoispezione rete fognaria



Ingresso con telecamera dal terrazzo



A circa mt. 3 dal terrazzo si nota un bicchiere non perfettamente giuntato



A circa mt. 24 si notano 2 buchi