

Oggetto : videoispezione rete fognaria



Il 1° tratto ispezionato segnato in **rosso** presenta delle rotture e cedimenti evidenziati in **blu**



Il 2° tratto ispezionato di colore **verde** si nota una rottura della tubazione segnata

Il 3° tratto in **giallo** non presenta grossi problemi , il tratto segnato in **nero** non siamo riusciti a ispezionare.

La tubazione ispezionata è in gres con un diametro che varia da cm 12 a cm 16 . Nel cortile passa ad una profondità che va dai cm. 30 fino mt. 1.30 .