

Oggetto : videoispezione fognatura



Ostruzione incontrata
dopo la braga del 1°
piano

Abbiamo rimosso l'ostruzione che
si è fermata in corrispondenza di
questo grumolo che non si stacca
dopo vari tentativi , si nota anche
un pezzo di forato

